

RELATÓRIO TÉCNICO

1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1.1) OBJETIVO

O presente trabalho tem por finalidade instruir o processo nº 321/2014 – Construção de Unidade Básica de Saúde, conforme determinação superior, realizando diligencia no local relatando a real condição.

Para tal, foi realizada diligência no dia 19 de dezembro de 2016, à 9:00 horas da manhã.

1.2) APARELHOS UTILIZADOS

Durante a diligencia, foram utilizados os seguintes equipamentos:

- Máquina Fotográfica Digital, marca Sony, modelo ES70.

2 – DESCRIÇÃO DO LOCAL E DAS ATIVIDADES

2.1) LOCALIZAÇÃO

O módulo de Unidade Básica de Saúde está localizado no Setor Urbano de Primavera de Rondônia.

3 – DA VISTORIA

Foi realizada a visita ao local que para constatação e elaboração do relatório fotográfico.



Foto 01: Pintura com problemas e fissuras




Foto 02: Pintura com problemas e fissuras



Foto 03: Problemas com a instalação da porta de vidro.




Foto 04: Equipamentos fora de especificação em planilha.




Foto 05: Equipamentos fora de especificação em planilha.

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a diligência foram encontrados alguns defeitos a serem corrigidos e outros não deverão ser pagos, acima citado e apresentado em fotos

A atual administração não deverá receber esta UBS por estar incompleta.

Deve-se analisar o processo e verificar o relatório fotográfico à época do recebimento para que juntamente com o órgão conveniente, possam verificar a possibilidade de recebimento definitivo da obra, levando em consideração vistorias anteriores.

Sem mais a relatar, findamos este com 3 (três) páginas rubricadas e assinadas ao final.

Primavera de Rondônia, 19 de dezembro de 2016.


André Luiz Biancardine de França
Engenheiro Civil Sanitarista Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA 65.309/D-PR